

В



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)**

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Белоярский,
4-мкр, д.16
(место составления акта)

“ 04 ” февраля 20 20 г.
(дата составления акта)
17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 58/9252-А

По адресу/адресам: 628162, 4-й мкр, д.16, г. Белоярский, ХМАО-Югра, Тюменская область;
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №58/9252 от 31 декабря 2019 года заместителя руководителя
Северо-Уральского Управления Ростехнадзора С.Р. Рахимова

была проведена (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
внеплановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Белоярский комплексный центр социального
обслуживания населения».

ОГРН 1028601521332; ИНН 8611005818

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


“ ”

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 04.02.2020/8 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,

Акт проверки от 04.02.2020г №58/9252-А



технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Вейдарова В.В. [подпись] 04.02.2020 г. 10:00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Хадиков Александр Александрович - Старший

государственный инспектор Ханты-Мансийского комплексного отдела,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гейдарова Валерия Сергеевна – директор Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения ранее выданного предписания от 18 октября 2019г. № 58/5879-П.

Настоящая проверка проводится в рамках: государственного контроля (надзора) в отношении лифтов и устройств безопасности лифтов на стадии эксплуатации, №10003817697

Задачей настоящей проверки является - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований нормативных документов и законодательных актов.

Предметом проверки является:

– выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

При проведении проверки выполнения вышеуказанного предписания № 58/5879- П выявлено, что устранены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленное нарушение	Что сделано и чем подтвержден факт устранения
1	2	3
1	Владелец объекта не обеспечил наличие в штате квалифицированного персонала. Численность и уровень квалификации указанного персонала определяются с учетом выполняемых квалифицированным персоналом трудовых функций, требований настоящих Правил, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта и руководства (инструкции) по монтажу объекта (при наличии), а также с учетом условий,	Выполнено. Обеспечена в структуре и штатной численности учреждения кандидатура, которая прошла обучение по II группе электробезопасности для организации безопасной эксплуатации лифтов.

	технического состояния и особенностей использования объекта и их количества.	
2	Работники учреждения Самсонов А.А. - водитель административно- хозяйственной части, Филонова Ю.А. - заведующая хозяйством, согласно приказа № 242 от 19 августа 2019 г. являющиеся ответственными за организацию эксплуатации лифтов в административном здании учреждения не подтвердили соответствие своей квалификации как «Специалист по организации эксплуатации лифтов» в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О независимой оценке квалификации»	27.01.2020 отменен приказ учреждения № 242 от 19.08.2019 «О назначении лиц, ответственных за организацию эксплуатации лифтов
3	Обязанности специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов возложены на Самсонова А.А.- водителя административно- хозяйственной части, Филонову Ю.А. - заведующую хозяйством учреждения, которые не имеют соответствующего обучения, не являются должностными лицами учреждения	27.01.2020 издан приказ по учреждению № 31 «О назначении лица, ответственного за организацию эксплуатации лифтов». Специалист по охране труда прошла обучение в учебном центре «ПРАКТИК» и сдала экзамен в центре оценки квалификации в ООО «Промстройград» в г.Сургуте.
4	Отсутствуют производственные (должностные) инструкции, содержащие объем специальных знаний, соответствующих занимаемой должности «Ответственный за организацию эксплуатации лифтов», а также определяющих функции (с учетом требований профессионального стандарта), обязанности, права и ответственность. Указанные инструкции должны содержать меры по приведению объекта в положение, исключающее возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан, принимаемые в случае нахождения объекта в неисправном состоянии, а также порядок оповещения о возникновении аварий и инцидентов.	Внесены изменения в должностную инструкцию специалиста по охране труда: П.3 в должностные обязанности внесен пункт 3.18- «Осуществляет контроль за эксплуатацией подъемных механизмов (лифтов), согласно Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011,2011 «Безопасность лифтов» , утв. Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824».
5.	Информация на табличках, размещённых на основной посадочной площадке (этаже), лифтов: ПП-1011Щ, заводской № 61415, учетный № 151968, ПП-0611Щ, заводской № 24764, учетный № 151956 не соответствует требованиям Правил «Организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов...». Не указаны: учетные и заводские номера, даты ввода в эксплуатацию, срок службы и даты следующего технического освидетельствования объекта (лифта).	Выполнено.Обслуживающей организацией ООО «Югралифт» заменены таблички с указанием : учетных и заводских номеров, даты ввода в эксплуатацию, срок службы и даты освидетельствования лифта (19.10.2019).
6	Не обеспечен беспрепятственный и безопасный подход квалифицированного персонала к техническим устройствам, используемым на объекте. Отсутствует	Выполнено. 21.10.2019 обслуживающей компанией ИП Гаджихалилов А.Я произведена замена перегоревших электролампочек, обеспечена

	освещенность подходов, проходов чердачного помещения, где расположено машинное отделение лифтового оборудования: лифтов ПП-1011Щ, заводской № 61415, учетный № 151968, ПП-0611Щ, заводской № 24764, учетный № 151956; в шахте лифта ПГ-0125, заводской № 72784, учетный номер 151960. В машинном помещении зона обслуживания освещается двумя из четырех имеющихся в наличии светильников.	освещенность подходов, проходов чердачного помещения.
7	Электрооборудование (электроустановки), расположенное в машинном отделении (шкафы управления, вводные устройства, и т.д.) лифтов ПП-1011Щ, заводской № 61415, учетный № 151968, ПП-0611Щ, заводской № 24764, учетный № 151956 - не укомплектовано первичными средствами пожаротушения (отсутствуют огнетушители).	21.10.2019 машинное отделение обеспечено средством пожаротушения (огнетушителем).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения» от 31 декабря 2019г на 3 (трех) листах.
2. Отчет о выполнении предписания № 58/5879- П на 6 (шести) листах.
3. Приказ № 316 от 21.10.2019 «Об обеспечении содержания лифтового хозяйства и безопасной его

эксплуатации» на 1-м листе.

4. Приказ № 15/41-ПУ-31 от 27 января 2020.316 от 21.10.2019 «Об обеспечении содержания лифтового хозяйства и безопасной его эксплуатации» на 1-м листе.

5. Контракт № ЛИФТ/2020 от 27.12.2019 на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов, (идентификационный код закупки 192861100581886110100570013312000) на 17 (семнадцати) листах.

6. Копия страхового полиса №GAZX11947815840000 от 09. Января 2020 на 1-м листе.

7. Изменения №1 к должностной инструкции ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов на 1-м листе.


8. Копия удостоверения Специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов на 1-м листе.

9. Копия выписки из протокола № 04 от 22 января 2020 года на Тимофееву В.А. на 1-м листе.


10. Копия протокола №02-01-20 от 23.01.2020 года на Тимофееву В.А. на 1-м листе.

11. Документы, подтверждающие наличие 2-й группы электробезопасности на Тимофееву В.А на 3-х листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:


А.А Хадииков

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“04”  20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)