

обследования на предмет инженерно-технической укреплённости, оснащённости техническими средствами охраны (ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта – Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский комплексный центр» (корпус 2).

« 16 » 04 2019 года

город Белоярский

**Комиссия в составе:**

- **представитель Росгвардии:** инспектор ГООО ПОО Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре» старший лейтенант полиции Г.А. Лобанова

- **представитель О(У)МВД:** врио начальника отделения УУП ОМВД России по Белоярскому району майор полиции А.З. Умаров

- **иные представители служб (ведомств):** начальник ОНД и ПР по г. Белоярский и району подполковник внутренней службы А.А. Сорокин

- **представитель проверяемого объекта:** зам. директора БУ «Белоярский комплексный центр» Ирина Владимировна Антонова

**Наименование и адрес проверяемого объекта:** Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский комплексный центр», расположено по адресу: г. Белоярский, ул. Центральная, д. 15а, телефоны: 2-15-17, 2-50-15

*(фактический адрес, телефон)*

**Объект включен в Реестр объектов возможных террористических посягательств с массовым пребыванием людей, на которые распространяются требования:** постановления Правительства РФ от 13.05.2016 №410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (да/нет) указать присвоенную категорию: присвоена 2 категория опасности

**Собственник объекта (балансодержатель):** департамент государственного имущества

**Ведомственная принадлежность объекта:** департамент государственного имущества

**Планируемый срок проведения категорирования:** дата проведения категорирования 26.08. 2016 года

*(в случае, если категорирование объекта не проводилось)*

**Наличие «Паспорта безопасности»:** в наличии, дата утверждения 19.09.2016 года

*(указать наличие (отсутствие) паспорта, дату утверждения паспорта в соответствии с каким нормативным документом разработан)*

**Наличие схем эвакуации:** в наличии схемы путей эвакуации, световые указатели выходов

**Запасной выход:** в здании имеется 6 запасных выходов: 3 – в сторону ул. Барсукова, 3 – в сторону бассейна «Дельфин» по ул. Школьная, двери запасных выходов выполнены из металлопластика, закрывающиеся на замки

*(количество, расположение, конструкция дверей, количество и типы замков, блокирование ОС)*

**Ограждение по периметру:** выполнено из чугунных кованых конструкций, частично из ж/б плит, высотой 1,5 м., опоры металлические столбы, диаметром 10 см. находится в удовлетворительном состоянии

*(конструкция ограждения, высота, целостность)*

**Въезд на территорию:** осуществляется через двое ворот: 1-е (центральные ворота) – двустворчатые, выполнены из чугунных кованых конструкций, 2-е (боковые ворота) – двустворчатые, выполнены из чугунных кованых конструкций. Все ворота закрываются на 1 навесной замок и 1 металлический засов

*(количество, конструкция и высота ворот, запирающие устройства)*

**Автоматический шлагбаум:** отсутствует

*(указать наличие, количество и место их установки)*

**Ограничители парковки:** отсутствуют

*(указать наличие и место их установки)*

Бюджетное учреждение  
«Белоярский комплексный центр  
социального обслуживания населения»  
№15/41-Вх-1013 на 3 листах  
« 16 » апреля 2019  
Подпись Талькова



**Калитки:** в наличии две калитки со стороны ул. Центральной, д. №15, выполненные из металлических конструкций, запирающиеся на засовы

*(количество, конструкция и высота калитки, запирающие устройства)*

**Физическая охрана:** имеется лицензированная охрана, состоящая из работников ЧОО ООО «Центурион +» в количестве - 2 человек. Средний возраст охранников - 30 лет

*(наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны)*

**Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены:** отсутствует

*(указать наименование оружия и спец. средств)*

**Наличие и достаточность средств связи у дежурной смены:** в наличии телефонная связь

*(указать виды связи р/с, городской телефон)*

**Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического акта» дата его утверждения:** разработана 30.03.19 г.

*(указать наличие и дату утверждения)*

**Наличие телефона с определителем номера:** в наличии телефон: 2-33-02 с функцией АОН

**Тревожная сигнализация:** установлена КТС с выводом на ПЦН Белоярского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре»:

1. УО – 1Р «Фобос – 3» №0461 – 06г.,
2. БП «Скат – 1200 - А» №9314807 – 09г.,
3. РПУ РСТС «радиокнопка» № 00278 – 08 г.,
4. РПД - КН РСТС № 00234, 00243 – 09г.,
5. БВИ РСТС – 1 шт.б/н – 09г., ПИС – 10 м.

*(наименование охраняемой и обслуживающей организации, работоспособном состоянии или нет, место установки)*

**Пожарная сигнализация:** здание центра представляет собой двухэтажное здание II степени огнестойкости. Здание оборудовано пожарной сигнализацией «Стрелец – Мониторинг» с выводом на пульт ПЧ - 9, системой оповещения и управления эвакуацией II –го типа. Помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения и внутренним противопожарным водоснабжением. Расстояние до ПЧ-9 ФПС - 1 км.

*(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)*

**Охранная сигнализация:** отсутствует

*(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)*

**Система оповещения:** звуковая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в работоспособном состоянии

*(тип, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)*

**Система видеонаблюдения:**

работоспособность: в наличии, в работоспособном состоянии

всего видеокамер: 12

*(кол-во)*

внутреннего наблюдения: 7

*(кол-во)*

наружного наблюдения: 5

*(кол-во)*

*(да/нет) (если нет, указать какие участки не охвачены)*

позволяет осуществить идентификацию лиц и детализацию событий: да

*(да/нет)*

предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сроком хранения: - 30 суток

**Наличие работоспособных резервных источников электропитания:** в наличии галогеновые фонари

**Обслуживающая организация:** ООО «Стиль Дом Строй»

**Система контроля управления доступом:** отсутствует

*(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)*

**Стационарные металлодетекторные рамки:** отсутствуют

*(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)*

**Ручные металлодетекторы:** отсутствуют

*(указать наличие, количество)*

**Первичные средства пожаротушения и эвакуации:** в наличии огнетушители - 7 шт., 4 ПК

*(указать вид, количество)*

**Средства оказания первой медицинской помощи:** в наличии аптечки

*(указать вид, количество)*



По результатам обследования: недостоверно не выявлено


Проведён инструктаж антитеррористического характера с представителем проверяемого объекта по действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.

ФИО, подпись инструктируемого Луш - Лушников СВ

**Проверку провели:**


Представитель Росгвардии:

Инспектор ГООО ПОО Белоярского ОВО - филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре»  
старший лейтенант полиции

 /Г.А. Лобанова/

Представитель О(У)МВД:

Врио начальника отделения УУП  
ОМВД России по Белоярскому району  
майор полиции

 /А.З. Умаров/

Представители иных служб (ведомств):


Начальник ОНД и ПР по г. Белоярский и  
району подполковник внутренней службы

 /А.А. Сорокин/

Представитель проверяемого объекта:

Зам. директора бюджетного учреждения  
Ханты – Мансийского автономного  
округа – Югры «Белоярский комплексный  
центр»




 /И.В. Антонова/

**Ознакомлен:**

Начальник Белоярского ОВО – филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре»  
майор полиции



 /М.В. Ростенко/