


АКТ № 454



обследования на предмет инженерно-технической укреплённости, оснащённости техническими средствами охраны (ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта – Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие»

« 19 » 10 2016 года

город Белоярский

Комиссия в составе:

- представитель О(УМВД): начальник УУП и ПДН ОМВД России по Белоярскому району капитан полиции И.В. Драчук
- представитель ОВО: инспектор ГООО ПОО Белоярского ОВО – филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО – Югре старший лейтенант полиции А.Н. Залилова
- представитель МЧС: врио начальника ОНД и ПР по г. Белоярский и району майор внутренней службы Г.С. Тольев
- представитель проверяемого объекта: директор КЦСОН «Милосердие» Марина Александровна Мулюкова

Наименование и адрес проверяемого объекта: Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие», расположенного по адресу: г.Белоярский, 4 микрорайон, д. 16, телефон: 2 - 54-17, 2-50-15

(фактический адрес, телефон)

Объект включен в Реестр объектов возможных террористических посягательств с массовым пребыванием людей на которые распространяются требования постановления Правительства РФ от 13.05.2016 №410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Собственник объекта (балансодержатель): департамент государственного имущества
Ведомственная принадлежность объекта: департамент государственного имущества
Объекту присвоена: II категория опасности

Планируемый срок проведения категорирования: дата проведения 26.08.2016 года
(в случае, если категорирование объекта не проводилось)

Наличие «Паспорта безопасности»: в наличии, дата утверждения 05.02.2016г.

(указать в наличие или отсутствует, дата его утверждения в соответствии с каким нормативным документом разработан)

Наличие схем эвакуации: в наличии схемы путей эвакуации, световые указатели выходов

Запасной выход: имеется 5 запасных выходов: 2 – в сторону ул. Строителей, 1 – в сторону реки Казым, 2 - расположены с торцов здания, двери двустворчатые металлопластиковые, оборудованы врезным замком и щеколдой каждая

(количество, расположение, конструкция дверей, количество и типы замков, блокирование ОС)

Ограждение по периметру: выполнено из декоративной металлической решетки, высотой 1,5 м, опоры металлические столбы, диаметром 10 см., находится в удовлетворительном состоянии

(конструкция ограждения, высота, целостность)

Въезд на территорию: осуществляется через центральные ворота - двустворчатые, выполнены из декоративной металлической решетки, закрываются на 1 навесной замок и 1 металлический засов, а так же через двустворчатые ворота для проезда служебного транспорта (в сторону жилого дома № 2, 4 микрорайона), выполнены из декоративной металлической решетки, закрываются на один металлический засов

(количество, конструкция и высота ворот, запирающие устройства)

Автоматический шлагбаум: отсутствует
(указать наличие, количество и место их установки)

Ограничители парковки: отсутствуют
(указать наличие и место их установки)

Калитки: в наличии 2 калитки - в сторону реки Казым, выполнены из декоративной металлической решетки, закрываются на 1 навесной замок каждая
(количество, конструкция и высота калитки, запирающие устройства)

Физическая охрана: лицензированная охрана ЧОО ООО «Центурион +», количество-2
(наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны)

Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены: отсутствуют
(указать наименование оружия и спец. средств)

Наличие и достаточность средств связи у дежурной смены: телефонная связь
(указать виды связи р/с, городской телефон)

Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического акта» дата его утверждения: в наличии, разработана 15.10.15г.
(указать наличие и дату утверждения)

Наличие телефона с определителем номера: в наличии: 2-18-04

Тревожная сигнализация: в наличии кнопка экстренного вызова полиции с выводом на ПЦН Белоярского ОВО. Установлена следующая аппаратура:

1. УО- 1Р «Фобос» №0466 – 06 г.
2. ИВЭПР «Скат» - 1200-А» №6580803 – 06г.
3. РПУ РСТС «Радиокнопка» № 01083 – 08 г.
4. РПД – КН РСТС «Радиокнопка» №402979 – 09 г.
5. БВИ РСТС «Радиокнопка» №01083 – 08г. ШС 10м.

(наименование охраняемой (ОВО, ЧОО) и обслуживающей организации, работоспособном состоянии или нет, место установки)

Пожарная сигнализация: в наличии, объект находится в зоне действия ПЧ 9 ФПС, расположенной по адресу: г.Белоярский, пер. Северный, д. 1. Здание оборудовано автономной пожарной сигнализацией с выводом на пульт ПЧ -9, в наличии 6 ПК, внутренний противопожарный водопровод Ду-100 с производительностью не менее 18 л/с. Расстояние от ПЧ 9 ФПС по дорогам общего пользования составляет 2км.
(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Охранная сигнализация: отсутствует
(автономная, с выводом на ПЦН к какой охранной организации, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система оповещения: в наличии речевая, звуковая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(тип, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система освещения: светильники с люминесцентными лампами, обеспечивают освещение периметра здания, внутренний двор и прилегающую территорию
(наличие, тип, в работоспособном состоянии или нет, достаточность, обеспечивает освещение периметра в зонах видимости системы видеонаблюдения или нет, обслуживающая организация)

Система видеонаблюдения:

работоспособность: система видеонаблюдения находится в исправном состоянии
(да/нет)(если нет причина)

всего видеокамер: 20
(кол-во)

внутреннего наблюдения: 13
(кол-во)

наружного наблюдения: 7
(кол-во)

охвачена вся территория объекта: да
(да/нет) (если нет, указать какие участки не охвачены)

позволяет осуществить идентификацию лиц и детализацию событий: да
(да/нет)

предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сроком хранения 30 суток

Наличие работоспособных резервных источников электропитания: отсутствуют
Обслуживающая организация: ООО «Стиль Дом Строй», Белоярское ОВО – филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО – Югре

Система контроля управления доступом: отсутствует
(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Стационарные металлодетекторные рамки: отсутствуют
(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Ручные металлодетекторы: отсутствуют
(указать наличие, количество)

Первичные средства пожаротушения и эвакуации: огнетушители-30шт., ПК-15 шт.
(указать вид, количество)

Средства оказания первой медицинской помощи: аптечки – 1 шт.
(указать вид, количество)

Выявлены недостатки (нарушения): по результатам проверки недостатков не выявлено
(в обязательном порядке указать с какого периода не устраняются недостатки, нарушения)


Проведён инструктаж антитеррористического характера с представителем проверяемого объекта по действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, соблюдению режима безопасности.

ФИО, подпись инструктируемого 
(представитель администрации объекта)

Обследование провели:


Представитель О (УМВД):

Начальник УУП и ПДН
начальник отделения УУП ОУУП и ПДН
ОМВД России по Белоярскому району
майор полиции

 /И.В. Драчук/

Представитель ОВО:

Инспектор ГООО ПОО Белоярского ОВО
– филиала ФГКУ УВО
УМВД России по ХМАО - Югре
старший лейтенант полиции

 /А.Н. Залилова/


Представитель МЧС:

Врио начальника ОНД и ПР по г. Белоярский и району
майор внутренней службы

 /Г.С. Тольев/


Представитель проверяемого объекта:

Директор бюджетного учреждения
Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Милосердие»

 /М.А. Мулюкова/

Ознакомлен:

Начальник Белоярского ОВО – филиала
ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО – Югре
майор полиции

 /М.В. Ростенко/

