

АКТ № 166

обследования на предмет инженерно-технической укреплённости, оснащённости техническими средствами охраны (ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной, с учетом требований, предъявляемых к соответствующей категории объекта - Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» по ул. Центральная, д. 15 – «А».

« 25 » 04 2015 года

город Белоярский

Комиссия в составе:

- представитель О(У)МВД: начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Белоярскому району майор полиции И.В.Драчук,
- представитель ОВО: инспектор группы ООО ПОО отделения вневедомственной охраны по Белоярскому району – филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО – Югре лейтенант полиции Г.А.Лобанова,
- иные представители служб (ведомств): начальник ОНД по г. Белоярский и району подполковник внутренней службы О.Г. Кайчев,
- представитель проверяемого объекта: директор Бюджетного учреждения ХМАО – Югры КЦСОН «Милосердие» Марина Александровна Мулюкова

Наименование и адрес проверяемого объекта: бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» по ул. Центральная, д. 15 – «А», г. Белоярский, телефоны: 2-15-17, 2-50-15.

(фактический адрес, телефон)

Собственник объекта (балансодержатель): департамент государственного имущества

Наличие «Паспорта безопасности»: в наличии, дата утверждения 05.02. 2016 года

(указать в наличии или отсутствует, дата его утверждения)

Наличие схем эвакуации: в наличии схемы эвакуации, световые указатели выходов.

Запасной выход: в здании имеется 6 запасных выходов: 3 – в сторону ул. Барсукова, 3- в сторону бассейна «Дельфин» по ул. Школьная, двери запасных выходов выполнены из металлопластика, закрывающиеся на врезные замки.

(количество, расположение, конструкция дверей, количество и типы замков, блокирование ОС)

Ограждение по периметру: выполнено из чугунных кованых конструкций, частично из ж/б плит, высотой 1,5 м., опоры металлические столбы, диаметром 10 см., находится в удовлетворительном состоянии

(конструкция ограждения, высота, целостность)

Въезд на территорию: осуществляется через двое ворот: первые - центральные ворота - двустворчатые, выполнены из чугунных кованых конструкций, закрываются на 1 навесной замок и 1 металлический засов, вторые - боковые ворота, двустворчатые, выполнены из чугунных кованых конструкций, закрываются на 1 навесной замок и 1 металлический засов

(количество, конструкция и высота ворот, запирающие устройства)

Автоматический шлагбаум: отсутствует

(указать наличие, количество и место их установки)

Ограничители парковки: отсутствуют

(указать наличие и место их установки)

Калитки: в наличии две калитки со стороны ул. Центральной, д. №15, выполненные из металлических конструкций, запирающиеся на засовы.

(количество, конструкция и высота калитки, запирающие устройства)

Калитки: в наличии две калитки со стороны ул. Центральной, д. №15, выполненные из металлических конструкций, запирающиеся на засовы.

(количество, конструкция и высота калитки, запирающие устройства)

Физическая охрана: имеется лицензированная охрана, состоящая из сотрудников ООО «Центурион +» в количестве - 2 человек. Средний возраст охранников – 30 лет.

(наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны)

Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены: отсутствует

(указать наименование оружия и спец. средств)

Наличие и достаточность средств связи у дежурной смены: в наличии телефонная связь.

(указать виды связи р/с, городской телефон)

Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического акта» дата его утверждения: в наличии, разработана 01.10.13г.

(указать наличие и дату утверждения)

Наличие телефона с определителем номера: в наличии телефон: 2-33-02 с функцией АОН

Тревожная сигнализация: установлена КТС с выводом на ПЦН Белоярского ОВО – филиал ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО - Югре:

1. УО – 1Р «Фобос – 3» №0461 – 06г.,

2. БП «Скат – 1200 - А» №9314807 – 09г.,

3. РПУ РСТС «радиокнопка» № 00278 – 08 г.,

4. РПД - КН РСТС № 00234, 00243 – 09г.,

5. БВИ РСТС – 1 шт.б/н – 09г., ШС – 10 м.

(наименование охраняемой и обслуживающей организации, работоспособном состоянии или нет, место установки)

Пожарная сигнализация: здание центра представляет собой двухэтажное здание II степени огнестойкости. Здание оборудовано пожарной сигнализацией «Стрелец – Мониторинг» с выводом на пульт ПЧ - 9, системой оповещения и управления эвакуацией II –го типа. Помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения и внутренним противопожарным водоснабжением. Расстояние до ПЧ-9 ФПС - 1 км.

(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Охранная сигнализация: отсутствует.

(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система оповещения: звуковая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

(тип, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система видеонаблюдения: всего видеокамер - 12, из них внутреннего наблюдения - 7, наружного наблюдения - 5, предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сроком хранения 30 суток,

(в работоспособном состоянии или нет)

Наличие работоспособных резервных источников электропитания: в наличии галогеновые фонари.

Обслуживающая организация: ООО «Стиль Дом Строй»

Система контроля управления доступом: отсутствует.

(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Стационарные металлодетекторные рамки: отсутствуют

(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Ручные металлодетекторы: отсутствуют.

(указать наличие, количество)

Первичные средства пожаротушения и эвакуации: в наличии - 21 огнетушитель

(указать вид, количество)

Средства оказания первой медицинской помощи: в наличии аптечки

(указать вид, количество)

По результатам обследования выявлено: установлены телефоны с функцией АОН.

Проведён инструктаж антитеррористического характера с представителем проверяемого объекта по действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.


ФИО, подпись инструктируемого Мулюкова М.А. Мулюков

Проверку провели:

(У)МВД России по ХМАО – Югре:
Врио начальника ОУУП и ПДН ОМВД
России по Белоярскому району
майор полиции

 /А.С.Беляев/

Представитель ОВО:
Инспектор ГООО ПОО Белоярского ОВО
- филиала ФГКУ УВО УМВД
России по ХМАО – Югре
лейтенант полиции

 /Г.А.Лобанова/

Представители иных служб (ведомств):
Начальник ОНД по г. Белоярский и
району подполковник внутренней службы

 /О.Г. Кайчев/

Представитель проверяемого объекта:
Директор бюджетного учреждения
Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Милосердие»

 /М.А. Мулюкова/

Ознакомлен:

Начальник Белоярского ОВО – филиала
ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО – Югре
майор полиции



 /М.В. Ростенко/

18/3-601
25.04.16

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Милосердие"
Вх.№ 15 /41-981 на 3 листах
" 25 " 04 20 16

АКТ № 167

обследования на предмет инженерно-технической укомплектованности, оснащённости техническими средствами охраны (ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта - «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие».

25 04 2016 года

город Белоярский

Комиссия в составе:

- представитель О(У)МВД: врио начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Белоярскому району майор полиции А.С.Беляев,
- представитель ОВО: инспектор ГООО ПОО Белоярского ОВО - филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО – Югре лейтенант полиции Г.А.Лобанова,
- иные представители служб (ведомств): начальник ОНД по г. Белоярский и району подполковник внутренней службы О.Г. Кайчев
- представитель проверяемого объекта: директор КЦСОН «Милосердие» Марина Александровна Мулюкова,

Наименование и адрес проверяемого объекта: «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие», расположено по адресу: г. Белоярский, 4 микрорайон, д. 16, телефон: 2 - 54-17, 2-50-15.

(фактический адрес, телефон)

Объект включен в Реестр объектов возможных террористических посягательств с массовым пребыванием людей на которые распространяются требования постановления Правительства РФ от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» (да/нет) указать присвоенную категорию: объект не категорирован

Собственник объекта (балансодержатель): департамент государственного имущества

Наличие «Паспорта безопасности»: в наличии, дата утверждения 05.02. 2016 года.

(указать в наличии или отсутствует, дата его утверждения)

Наличие схем эвакуации: в наличии схемы эвакуации, световые указатели выходов.

Запасной выход: имеется 5 запасных выходов: 2 – в сторону ул. Строителей, 1 – в сторону реки Казым, 2 запасных выхода расположены с торцов здания, двери двустворчатые металлопластиковые, оборудованы врезными замками и щеколдой каждая.

(количество, расположение, конструкция дверей, количество и типы замков, блокирование ОС)

Ограждение по периметру: выполнено из декоративной металлической решетки, высотой 1,5 м, опоры металлические столбы, диаметром 10 см., находится в удовлетворительном состоянии.

(конструкция ограждения, высота, целостность)

Въезд на территорию: осуществляется через центральные ворота - двустворчатые, выполнены из декоративной металлической решетки, закрываются на 1 навесной замок и 1 металлический засов, а так же через двустворчатые ворота для проезда служебного транспорта (в сторону жилого дома № 2, 4 микрорайона), выполнены из декоративной металлической решетки, закрываются на один металлический засов.

(количество, конструкция и высота ворот, запирающие устройства)

Автоматический шлагбаум: отсутствует.

(указать наличие, количество и место их установки)

Ограничители парковки: отсутствуют.

(указать наличие и место их установки)

Калитки: в наличии 2 калитки - в сторону реки Казым, выполнены из декоративной металлической решетки, закрываются на 1 навесной замок каждая.

(количество, конструкция и высота калитки, запирающие устройства)

Физическая охрана: имеется лицензированная охрана, состоящая из сотрудников ООО «Центурион +» в количестве - 2 человек. Средний возраст охранников – 30 лет.

(наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны)

Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены: отсутствует

(указать наименование оружия и спец. средств)

Наличие и достаточность средств связи у дежурной смены: в наличии телефонная связь.

(указать виды связи р/с, городской телефон)

Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического акта» дата его утверждения: в наличии, разработана 13.02.15г.

(указать наличие и дату утверждения)

Наличие телефона с определителем номера: в наличии тел: 2-18-04 с функцией АОН

Тревожная сигнализация: установлена кнопки экстренного вызова полиции с выводом на ПЦН Белоярского ОВО – филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО – Югре, установлена следующая аппаратура:

1. УО- 1Р «Фобос» №0466 – 06 г.
2. ИВЭПР «Скат» - 1200-А» №6580803 – 06г.
3. РПУ РСТС «радиокнопка» № 01083 – 08 г.
4. РПД – КН РСТС «радиокнопка» №402979 – 09 г.
5. БВИ РСТС «радиокнопка» №01083 – 08г. ШС 10м.

(наименование охраняемой и обслуживающей организации, работоспособном состоянии или нет, место установки)

Пожарная сигнализация: объект находится в зоне действия ПЧ 9 ФПС, расположенной по адресу: г. Белоярский, пер. Северный, 1. Здание оборудовано автономной пожарной сигнализацией с выводом на пульт ПЧ -9, также имеется 6 пожарных кранов. В здании имеется внутренний противопожарный водопровод Ду-100 с производительностью не менее 18 л/с. Расстояние от 9 – ПЧ ФПС по дорогам общего пользования составляет 2км.

(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Охранная сигнализация: отсутствует.

(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система оповещения: звуковая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

(тип, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система видеонаблюдения: всего видеокamer - 4, из них внутреннего наблюдения- 2, наружного наблюдения - 2, предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сроком хранения 30 суток,

в работоспособном состоянии или нет)

Наличие работоспособных резервных источников электропитания: отсутствует.

Обслуживающая организация: ООО «Стиль Дом Строй»

Система контроля управления доступом: отсутствует.

(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Стационарные металлодетекторные рамки: отсутствует.

(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Ручные металлодетекторы: в наличии – 1 шт.

(указать наличие, количество)

Первичные средства пожаротушения и эвакуации: имеется огнетушители – 30 шт., 6 пожарных кранов

(указать вид, количество)

Средства оказания первой медицинской помощи: в наличии- 1 шт.

(указать вид, количество)

По результатам обследования выявлено: установлены телефоны с функцией АОН

Проведён инструктаж антитеррористического характера с представителем проверяемого объекта по действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.

ФИО, подпись инструктируемого

Мулюкова М.А.

Проверку провели:

О(У)МВД России по ХМАО – Югре:
Врио начальника ОУУП и ПДН ОМВД
России по Белоярскому району
майор полиции

[Signature] /А.С.Беляев/

Представитель ОВО:
Инспектор ГООО ПОО Белоярского ОВО
- филиала ФГКУ УВО УМВД
России по ХМАО – Югре
лейтенант полиции

[Signature] /Г.А.Лобанова/

Представители иных служб (ведомств):
Начальник ОНД по г. Белоярский и
району подполковник внутренней службы

[Signature] /О.Г. Кайчев/

Представитель проверяемого объекта:
Директор бюджетного учреждения
Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Милосердие»

[Signature] /М.А. Мулюкова/

Ознакомлен:

Начальник Белоярского ОВО – филиала
ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО – Югре
майор полиции



/М.В. Ростенко/